



Città di Cosenza

Dipartimento Tecnico
Settore 12
Appalti e Contratti – Protezione Civile
– Canile comunale
Settore 11 *Manutenzione ordinaria e*
Straordinaria

Prot. n. del

Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo V
Don Milani - De Matera
Dott.ssa Immacolata Cairo
csic8al008@pec.istruzione.it

Oggetto: Comunicazione esito sopralluogo a seguito di evento sismico del 24.02.2020

A seguito dei recenti sopralluoghi esperiti da personale tecnico dell'Amministrazione comunale presso gli edifici scolastici dell'Istituto Comprensivo Statale n. 5 – Don Milani- De Matera si comunica quanto segue.

I sopralluoghi sono stati di tipo visivo, finalizzati alla ricognizione di danni provocati dal sisma e non finalizzati a valutare la sicurezza strutturale, per la quale, come noto, è necessario un approccio più approfondito con rilievi, prove, studi di vulnerabilità con modellazione sismica.

Per il solo caso della Palestra di Via Saverio Albo è stata riscontrata una situazione di pericolosità, dovuta al distacco della muratura di tompagno, che comunque non riguarda la struttura portante in cemento armato.

Si ritiene di dover disporre **l'inibizione all'uso della palestra** fino a quando non sarà possibile effettuare i dovuti interventi di ripristino.

Cordialità

Il Dirigente del Settore 11

Arch. Giuseppe Bruno

Il Dirigente del Settore 12

Ing. Antonella Rino